

工程修復預算書

工程地點：桃園縣蘆竹鄉仁愛路三段39號

瑕疵分類	瑕疵位置	工程項目(現況鑑定)	修復方式	單位	數量	單價	複價	說明
(七)磁磚裂縫及施工之瑕疵	2F-4	地板石材破損共約32塊 (71X77.5cm)	更換地板石材	m ²	-	-	-	- 同(三)2F-5
	2F-9				-	-	-	- 同(三)2F-9
	2F-12				-	-	-	- 同(三)2F-10, 2F-11
(八)木地板施工之瑕疵	4F-2	木地板發霉	更換木地板	m ²	25.1	6,800	170,680	海島型4"(含舊有拆除)
		合計					2,033,633	

