類　別: ×商品 V贈品 ×配件 V樣品　[共12次]　8,600 PCS　金額來　平均成本 82,673

| 業務員 | 貨單日期 | 貨單編號 | 客戶簡稱 | 產品編號/產品名稱 | 倉庫別 | 數　量 | 單位 | 單　價 | 未稅額小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林佳富 | 2014/06/17 | A140617055 | 正崴 | 048.000M5V5057 | 台北總倉 | 1000 | PCS | 9.82078 | 9820.778 |
| 林佳富 | 2014/06/23 | A140623017 | 正崴 | 016.000M5V5057 | 台北總倉 | 1000 | PCS | 9.41368 | 9413.677 |
| 林佳富 | 2014/06/24 | A140624058 | 正崴 | 048.000M5V5057 | 台北總倉 | 1000 | PCS | 9.82078 | 9820.778 |
| 林佳富 | 2014/06/25 | A140625007 | 正崴 | 024.576M3.3V5057 | 台北宏正 | 1000 | PCS | 9.49963 | 9499.634 |
| 林佳富 | 2014/07/25 | A140725011 | 正崴 | 050.000M3.3V5057 | 台北總倉 | 1000 | PCS | 9.50461 | 9504.607 |
| 林佳富 | 2014/07/30 | A140730037 | 正崴 | 016.000M5V5057 | 台北總倉 | 1000 | PCS | 9.36949 | 9369.489 |
| 林佳富 | 2014/07/30 | A140730037 | 正崴 | 048.000M5V5057 | 台北總倉 | 1000 | PCS | 9.60831 | 9608.308 |
| 林佳富 | 2014/09/18 | A140918090 | 正崴 | 016.000M5V5057 | 台北總倉 | 500 | PCS | 9.53525 | 4767.624 |
| 林佳富 | 2014/10/20 | A141020024 | 正崴 | 048.000M3.3V5057 | 台北總倉 | 200 | PCS | 12.5611 | 2512.22 |
| 林佳富 | 2014/10/27 | A141027173 | 正崴 | 024.000M3.3V5057 | 台北總倉 | 200 | PCS | 9.01124 | 1802.248 |
| 林佳富 | 2014/10/27 | A141027173 | 正崴 | 050.000M3.3V5057 | 台北總倉 | 500 | PCS | 9.50245 | 4751.227 |
| 林佳富 | 2014/10/29 | A141029017 | 正崴 | 024.000M3.3V5057 | 台北總倉 | 200 | PCS | 9.01124 | 1802.248 |

貨單日期: 2014/01/01~2014/12/31

類別: ×商品 V 贈品 ×配件 V 樣品

金額來源: 平均成本

| 業務員 | 貨單日期 | 貨單編號 | 客戶簡稱 | 產品編號/產品名稱 | 倉庫別 | 數量 | 單位 | 單價 | 未稅額小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林佳富 | 2014/03/07 | A140307010 | 群光 | 050.000M3.3V5057 | 台北總倉 | 1000 | PCS | 9.50626 | 9506.26014 |
| 林佳富 | 2014/04/22 | A140422039 | 群光 | 048.000M5V5057 | 台北總倉 | 1000 | PCS | 9.56475 | 9564.74615 |
| 林佳富 | 2014/06/20 | A140620019 | 群光DSC | 016.000M5V5057 | 台北總倉 | 1000 | PCS | 9.41368 | 9413.67697 |
| 林佳富 | 2014/08/18 | A140818011 | 群光DSC | 016.000M5V5057 | 台北總倉 | 1000 | PCS | 9.36949 | 9369.48918 |
| 林佳富 | 2014/12/03 | A141203005 | 群光DSC | 048.000M5V5057 | 台北總倉 | 500 | PCS | 9.9016 | 4950.80196 |
| | | | | | | 4,500 | PCS | | 42,805 |

貨單日期: 2014/01/01~2014/12/31

類　別: ×商品 V 贈品 ×配件 V 樣品

金額來源: 平均成本

| 業務員 | 貨單日期 | 貨單編號 | 客戶簡稱 | 產品編號/產品名稱 | 倉庫別 | 數　量 | 單位 | 單　價 | 未稅額小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林佳富 | 2014/04/20 | A140420001 | 光寶 | 048.000M5V5057 | 台北總倉 | 2000 | PCS | 9.56475 | 19129.492 |
| 林佳富 | 2014/05/06 | A140506046 | 光寶 | 016.000M5V5057 | 台北總倉 | 1000 | PCS | 9.41368 | 9413.677 |
| 林佳富 | 2014/05/06 | A140506046 | 光寶 | 048.000M5V5057 | 台北總倉 | 1000 | PCS | 9.82078 | 9820.778 |
| 林佳富 | 2014/06/26 | A140626104 | 光寶 | 016.000M5V5057 | 台北總倉 | 1000 | PCS | 9.41368 | 9413.677 |
| 林佳富 | 2014/07/07 | A140707030 | 光寶 | 050.000M3.3V5057 | 台北總倉 | 1000 | PCS | 9.50461 | 9504.607 |
| 林佳富 | 2014/07/29 | A140729056 | 光寶 | 01.8432M3.3V5057 | 台北總倉 | 1000 | PCS | 9 | 9000 |
| 林佳富 | 2014/08/11 | A140811029 | 光寶 | 050.000M3.3V5057 | 台北總倉 | 1000 | PCS | 9.50461 | 9504.607 |
| 林佳富 | 2014/08/18 | A140818012 | 光寶 | 048.000M5V5057 | 台北總倉 | 1000 | PCS | 9.60831 | 9608.308 |

9,000 PCS

85,395

附件四

原告利用賴鴻誼名義向被告公司申請樣品取走貨物後卻未交付被告客戶主向位科技股份有限公司(下稱主向位公司)之事實〔共7次〕

| 次數 | 日期 | 標的名稱與規格 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014/9/22 | OSCILLATORS 048.000M5V5057 | 200件 |
| 2 | 2014/11/7 | OSCILLATORS 066.667M3.3V50 | 100件 |
| 3 | 2014/11/12 | OSCILLATORS 048.000M5V5057 | 100件 |
| 4 | 2014/11/25 | OSCILLATORS 014.7456M5V50 | 100件 |
| 5 | 2014/12/8 | OSCILLATORS 014.7456M5V50 | 100件 |
| 6 | 2014/12/10 | OSCILLATORS 014.7456M5V50 | 100件 |
| 7 | 2014/12/17 | OSCILLATORS 050.000M3.3V5057 | 500件 |

附件五

原告利用賴鴻誼名義向被告公司申請樣品取走貨物後卻未交付被告公司客戶安立達股份有限公司(下稱安立達公司)之事實〔共6次〕

| 次數 | 日期 | 標的名稱與規格 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014/9/22 | OSCILLATORS<br>048.000M5V5057 | 200件 |
| 2 | 2014/10/16 | OSCILLATORS<br>050.000M3.3V5057 | 200件 |
| 3 | 2014/11/7 | OSCILLATORS<br>066.667M3.3V50 | 50件 |
| 4 | 2014/11/18 | ZTT8.0BR | 100件 |
| 5 | 2014/11/25 | 014.7456M5V50 | 100件 |
| 6 | 2014/12/10 | 014.7456M5V50 | 100件 |

金額來源: 平均成本

| 業務員 | 貨單日期 | 產品編號/產品名稱 | 貨單編號 | 客戶簡稱 | 倉庫別 | 數量 | 單位 | 單價 | 未稅額小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1,050 | | | 11,518.58 |
| 賴鴻誼 | 2014/09/26 | O48.000M5V5057 | A140926044 | 鋇鎝科技 | 台北總倉 | 300 | PCS | 9.82591 | 2,947.77 |
| 賴鴻誼 | 2014/10/16 | O50.000M3.3V5057 | A141016055 | 鋇鎝科技 | 台北總倉 | 200 | PCS | 9.50245 | 1,900.49 |
| 賴鴻誼 | 2014/10/20 | O.S.C 48.000M SMD 5*7 3.3V | A141020014 | 鋇鎝科技 | 台北總倉 | 200 | PCS | 12.56110 | 2,512.22 |
| 賴鴻誼 | 2014/11/07 | O.S.C 66.667M F/S 3.3V 50PPM | A141107035 | 鋇鎝科技 | 台北宏正 | 50 | PCS | 14.23641 | 711.82 |
| 賴鴻誼 | 2014/11/12 | O48.000M5V5057 | A141112005 | 鋇鎝科技 | 台北總倉 | 100 | PCS | 9.90160 | 990.16 |
| 賴鴻誼 | 2014/11/25 | O.S.C 14.7456M F/S 5V 50PPM | A141125002 | 鋇鎝科技 | 台北總倉 | 100 | PCS | 12.28057 | 1,228.06 |
| 賴鴻誼 | 2014/12/08 | O.S.C 14.7456M F/S 5V 50PPM | A141208016 | 鋇鎝科技 | 台北總倉 | 100 | PCS | 12.28057 | 1,228.06 |

附件七

| 日期 | 客戶 | 機種 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 2014/11/18 | 云辰 | ZTT8.0BR | 100 |
| 2014/11/18 | 云辰 | ZTT8.0BR | 100 |
| 2014/10/31 | 云辰 | ZTT8.0BR | 100 |
| 2014/11/18 | 安立達 | ZTT8.0BR | 100 |
| 2014/11/18 | 主向位 | ZTT8.0BR | 100 |
| 2014/11/28 | 甲蟲 | ZTT8.0BR | 100 |
| 2014/11/28 | 世研 | ZTT8.0BR | 100 |
| 2014/11/28 | 弘富 | ZTT8.0BR | 100 |
| 2014/10/31 | 飛宏 | ZTT8.0BR | 100 |
| 2014/4/25 | 藍波 | ZTT24.0B | 500 |
| 2014/10/14 | 藍波 | O24.576M3.3V5057 | 200 |
| 2014/10/14 | 德勝 | O24.576M3.3V5057 | 200 |
| 2014/10/20 | 安立達 | O48.000M3.3V5057 | 200 |
| 2014/10/20 | 主向位 | O48.000M3.3V5057 | 100 |
| 2014/10/20 | 盛達 | O48.000M3.3V5057 | 100 |
| 2014/10/20 | 鋇鎝 | O48.000M3.3V5057 | 200 |
| 2014/10/29 | 主向位 | O48.000M3.3V5032 | 100 |
| 2014/9/22 | 安立達 | O48.000M5V5057 | 200 |
| 2014/9/22 | 藍波 | O48.000M5V5057 | 200 |
| 2014/9/22 | 鋇鎝 | O48.000M5V5057 | 300 |
| 2014/9/22 | 主向位 | O48.000M5V5057 | 200 |
| 2014/11/12 | 鋇鎝 | O48.000M5V5057 | 100 |
| 2014/11/12 | 主向位 | O48.000M5V5057 | 100 |
| 2014/11/12 | 安立達 | O48.000M5V5057 | 100 |
| 2014/5/6 | 藍波 | O50.000M3.3V5057 | 200 |
| 2014/10/14 | 主向位 | O50.000M3.3V5057 | 200 |
| 2014/12/17 | 主向位 | O50.000M3.3V5057 | 500 |
| 2014/10/16 | 鋇鎝 | O50.000M3.3V5057 | 200 |
| 2014/10/14 | 鋇鎝 | O50.000M3.3V5057 | 200 |
| 2014/12/17 | 鋇鎝 | O50.000M3.3V5057 | 200 |
| 2014/10/16 | 安立達 | O50.000M3.3V5057 | 200 |
| 2014/12/17 | 安立達 | O50.000M3.3V5057 | 300 |
| 2014/10/14 | 安立達 | O50.000M3.3V5057 | 200 |
| 2014/10/1 | 深微 | X1.8432M20P60030 | 200 |
| 2014/10/1 | 神準 | X1.8432M20P60030 | 200 |
| 2014/9/30 | 高昕 | X1.8432M20P60030 | 200 |
| 2014/9/30 | 耀程 | X1.8432M20P60030 | 200 |
| 2014/11/4 | 晶訊 | SX5324.000M20P4030 | 100 |
| 2014/11/4 | 精益 | SX5324.000M20P4030 | 100 |
| 2014/11/4 | 高昕 | SX5324.000M20P4030 | 100 |
| 2014/11/4 | 耀程 | SX5324.000M20P4030 | 100 |
| 2014/11/4 | 深微 | SX5324.000M20P4030 | 100 |
| 2014/10/1 | 飛宏 | ZTT4.0CCBDR | 300 |
| 2014/10/1 | 云辰 | ZTT4.0CCBDR | 300 |
| 2014/5/8 | 藍波 | NC3832.768K12.5P20R | 500 |
| 2014/3/12 | 藍波 | XS18.432M20P4030B | 1000 |
| 2014/10/31 | 飛宏 | XS18.432M20P4030 | 100 |

| 日期 | 客戶 | 機種 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 2014/10/31 | 云辰 | XS18.432M20P4030 | 100 |
| 2014/10/31 | 錦旺 | XS18.432M20P4030 | 100 |
| 2014/10/31 | 主向位 | XS18.432M20P4030 | 100 |
| 2014/7/7 | 藍波 | XS4.000M20P12030 | 600 |
| 2014/7/3 | 藍波 | XS4.000M20P12030 | 400 |
| 2014/4/24 | 藍波 | XS8.000M20P6030 | 1000 |
| 2014/5/30 | 藍波 | XS30.000M20P4030L35 | 1000 |
| 2012/2/22 | 衣騰 | XS25.000M18P4010D | 20 |
| 2014/3/26 | 藍波 | XS25.000M20P4030 | 500 |
| 2014/3/17 | 藍波 | XS10.000M18P4030 | 500 |
| 2014/9/22 | 藍波 | XS3.57954M18P12030 | 150 |
| 2011/8/12 | 東訊 | O27.000M3.3V3057 | 100 |
| 2012/3/7 | 盛達 | SX2216.000M8P8030 | 50 |
| 2011/11/28 | 東訊 | SX5313.000M20P5030 | 20 |
| 2011/11/10 | 凱碩 | XS25.000M20P4030D | 30 |
| 2011/11/15 | 金運 | NC3832.768KC001R | 20 |
| 2011/8/12 | 東訊 | SX3230.000M20P5030 | 100 |
| 2011/8/12 | 東訊 | XS12.288M20P4030D | 100 |
| 2011/8/12 | 東訊 | XS25.000M20P4030D | 100 |
| 2011/8/19 | 東訊 | SX3227.000M12P6030 | 100 |
| 2011/8/19 | 東訊 | SX3213.560M20P10030 | 100 |
| 2011/8/18 | 東訊 | NC32.768KFC145 | 100 |
| 2011/8/12 | 東訊 | XS22.1184M20P4030 | 100 |
| 2011/8/12 | 東訊 | XS30.000M20P4030 | 100 |
| 2011/8/12 | 東訊 | XS30.000M20P4020 | 100 |
| 2011/8/19 | 東訊 | SX3222.1184M20P10030 | 100 |

| 日期 | 客戶 | 機種 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 2011/8/12 | 東訊 | O24.576M3.3V5057 | 100 |
| 2011/8/12 | 東訊 | SX6320.000M18P4010 | 100 |
| 2011/12/14 | 凱碩 | SX2220.000M16P1007 | 50 |
| 2012/4/13 | 亞旭 | SX5354.000M19P2515A | 200 |
| 2011/6/3 | 藝東 | M-FTP04N60C | 8 |
| 2012/4/20 | 兆赫 | NC2632.768K12.5P10DR | 50 |
| 2012/2/22 | 衣騰 | XS25.000M18P4020D | 20 |
| 2012/3/16 | 建興 | SX5329.4912M20P4030 | 50 |
| 2012/3/16 | 建興 | SX5329.4912M20P4515B | 50 |
| 2012/5/30 | 新客戶 | O25.000625M3.3V2557 | 20 |
| 2011/6/8 | 好慶 | M-FTA-04N60D | 10 |
| 2012/7/23 | 廣寰 | SX5312.000M20P5030B | 20 |
| 2011/11/25 | 東訊 | SX3225.000M20P5030 | 40 |
| 2012/7/12 | 威力 | M-FTA10N60C | 6 |
| 2012/7/12 | 威力 | M-FTA04N60D | 6 |
| 2012/7/12 | 威力 | M-FTA02N60C | 6 |
| 2012/1/6 | 金運 | XS12.000M20P4030 | 30 |
| 2012/3/13 | 東訊 | XS16.000M20P4030D | 30 |
| 2011/10/24 | 東訊 | XS13.000M20P4030D | 50 |
| 2012/4/23 | 東訊 | XS19.440M12P4030D | 30 |
| 2014/10/16 | 主向位 | OH24.000M3.3V50 | 200 |
| 2014/10/2 | 主向位 | O14.7456M5V50 | 300 |
| 2014/11/25 | 主向位 | O14.7456M5V50 | 100 |
| 2014/11/7 | 主向位 | O66.667M3.3V50 | 100 |
| 2014/12/10 | 主向位 | O14.7456M5V50 | 100 |
| 2014/12/8 | 主向位 | O14.7456M5V50 | 100 |
| 2014/10/2 | 安立達 | O14.7456M5V50 | 200 |
| 2014/10/16 | 安立達 | OH24.000M3.3V50 | 200 |
| 2014/11/25 | 安立達 | O14.7456M5V50 | 100 |
| 2014/12/8 | 安立達 | O14.7456M5V50 | 100 |
| 2014/12/10 | 安立達 | O14.7456M5V50 | 100 |
| 2014/11/7 | 安立達 | O66.667M3.3V50 | 50 |
| 2014/4/29 | 藍波 | OH8.00M3.3V50 | 500 |
| 2014/3/12 | 藍波 | OH8.00M3.3V50 | 500 |
| 2014/5/9 | 藍波 | OH25.000M3.3V50 | 100 |
| 2014/10/2 | 藍波 | O14.7456M5V50 | 200 |
| 2014/10/2 | 鋇鎝 | O14.7456M5V50 | 200 |
| 2014/11/25 | 鋇鎝 | O14.7456M5V50 | 100 |
| 2014/12/8 | 鋇鎝 | O14.7456M5V50 | 100 |
| 2014/12/10 | 鋇鎝 | O14.7456M5V50 | 100 |
| 2014/11/7 | 鋇鎝 | O66.667M3.3V50 | 50 |
| | | OH38.912M3.3V50 | 200 |
| | | MT1117-1.8A | 50 |
| | | ECJFB1A226M | 150 |
| | | SX5325.000M20P5030B | 20 |
| | | XS4.000M20P12030 | 20 |
| | | MT2576-ADJ | 30 |

| 日期 | 客戶 | 機種 | 數量 |
|---|---|---|---|
| | | ZTA6.0 | 10 |
| | | ZTT40 | 10 |
| | | ZTT8.0 | 10 |
| | | ZTA4.0 | 10 |
| | | ZTT3.59 | 10 |
| | | MT2303 | 50 |
| | | O25.000M1.8V2532 | 20 |
| | | UGC20GH | 20 |
| | | DB157S | 30 |
| | | O8.000M3.3V2522 | 20 |
| | | O24.000M1.8V2522 | 20 |
| | | SX3227.000M12P4010 | 50 |
| | | **SX5728.224M18P4030** | 1 |
| | | SX6312.000M18P4030 | 80 |
| | | SX5730.000M20P4030 | 30 |
| | | MT1117-1.8V | 20 |
| | | O35.328M3.3V5057 | 45 |
| | | XS25.000M18P4030D | 20 |
| | | OH35.328M3.3V50 | 20 |
| | | SX6312.000M18P4030 | 20 |
| | | XS25.000M20P4030 | 20 |
| | | RT6209-3.3 | 20 |
| | | SX6324.576M20P4030 | 10 |
| | | RP2808-ADJ | 20 |
| | | XS25.000M18P4030D | 20 |
| | | XS25.000M20P4030 | 3 |
| | | SX6312.000M20P4030 | 10 |