


附件一：系爭專利主要圖式



圖三 系爭專利分解圖




圖四 系爭專利組合圖



圖五

圖五 系爭專利實施例



圖六

圖六 系爭專利實施例

附件二：114 年 8 月 22 日至臺灣塑膠工業股份有限公司林園廠勘驗照片(即上訴人 114 年 8 月 27 日提供之照片)

圖 1




圖 2




圖 3




圖 4







圖 5




附件三：115 年 6 月 1 日勘驗所得照片說明




照片 1-1（勘驗照片檔案 DSC01032.jpg）系爭產品下端軸座拆卸後之正視面(凸輪軸桿尚未緊迫壓條)




照片 1-2 （勘驗照片檔案 DSC01033.jpg)系爭產品下端軸座拆卸後之正視面(凸輪軸桿已經緊迫壓條）




照片 2-1(勘驗照片檔案 DSC01036.jpg)系爭產品上端軸帽以及軸帽上下兩端軸座之作動連結關係




照片 2-2(勘驗照片檔案 DSC01038.jpg)系爭產品上端軸帽以及軸帽上下兩端軸座之作動連結關係(上軸座沿軸向脫離軸帽)



照片 2-3(勘驗照片檔案 DSC01040.jpg)系爭產品上端軸帽以及軸帽上下兩端軸座之作動連結關係(將軸帽拆離後、上軸座往下軸座靠近)



照片 2-4(勘驗照片檔案 DSC01041.jpg)系爭產品上端軸帽以及軸帽上下兩端軸座之作動連結關係(將軸帽、上軸座拆離後、下軸座脫離凸輪軸桿沿軸向往支撐柱槽孔中央靠近)



照片 3(勘驗照片檔案 DSC01043.jpg)系爭產品各組成元件