

P217-218 編號	品名	規格	原因	數量 (桿總米)	單 位	單價 (元)	合計金額 (元)	發票號碼	支票號碼	進貨 (簽收) 單號	應收帳款明 細表單號	證物編號 (見 本院卷二)	備註欄 (對應 原審卷一第319 編號)
23	螺帽	SFSUR1505	噪音值大	60	只		-			查無單據			23
24	螺桿	1605(2.778)-3000L*10支(1505)	噪音值大	30	米	180.0	5,400	QB45093477	VP1774115	0592	20171016002	9-5 (第127-131 頁)	27
33	螺帽	SFSUR2010	噪音值大	153	只	620.0	94,860	NV45057013	VP1749230	0191	20170620001	9-3 (第111-117 頁)	25
34	螺帽	SFSUR1520	噪音值大							查無單據			24
35	螺桿	SFSUR2020-3000L*69支	噪音值大							查無單據			1
36	螺帽	SFSUR2020	噪音值大							查無單據			1
37	螺桿	1520(2.778)-3000L*62支	噪音值大							查無單據			28
38	螺帽	SFSUR1610(塑)-同1510	噪音值大	50	只	270.0	13,500				20170804002	9-4 (第119-125 頁)	4
39	螺帽	SFSUR1510-同1610	噪音值大	308	只	270.0	83,160			0367			22
40	加工螺桿	3210-1553-1720LC7-Y*2支	螺桿不良	3.44	米	350.0	1,204				20170726004		30
41	加工螺桿	3210-1507-1674LC7-Y*4支	螺桿不良	6.696	米	350.0	2,344						31
42	加工螺桿	3210-1454-1621LC7-Y*2支	螺桿不良	3.242	米	350.0	1,135						32
43	加工螺桿	3210-1589-1756LC7-Y*2支	螺桿不良	3.512	米	350.0	1,229						33
44	加工螺桿	3210-1642-1809LC7-Y*4支	螺桿不良	7.236	米	350.0	2,533						34
45	加工螺桿	3210-1372-1539LC7-Y*4支	螺桿不良	6.156	米	350.0	2,155						35
46	加工螺桿	3210-1319-1486LC7-Y*2支	螺桿不良	2.972	米	350.0	1,040						36
47	加工螺桿	3210-2453-2620LC7-Y*2支	螺桿不良	5.24	米	350.0	1,834	PL45005722	VP1765001				37
48	加工螺桿	3210-2453-2620LC7-Y*2支	螺桿不良	5.24	米	350.0	1,834			0340	20170726004		38
49	加工螺桿	3210-1521-1688LC7-Y*4支	螺桿不良	6.752	米	350.0	2,363						39
50	加工螺桿	3210-1418-1585LC7-Y*2支	螺桿不良	3.17	米	350.0	1,110						40
51	加工螺桿	3210-1500-1667LC7-Y*4支	螺桿不良	6.668	米	350.0	2,334						41
52	加工螺桿	3210-1365-1532LC7-Y*4支	螺桿不良	6.128	米	350.0	2,145						42
53	加工螺桿	3210-1230-1397LC7-Y*4支	螺桿不良	5.588	米	350.0	1,956						43
54	加工螺桿	3210-1504-1671LC7-Y*2支	螺桿不良	3.342	米	350.0	1,170						44

附表二：上訴人抗辯退貨明細表
(見本院卷二第91-93頁)

備註欄 (對應 原審卷一第319 編號)	證物編號 (見 本院卷二)	應收帳款明 細表單號	進貨 (簽收) 單號	支票號碼	發票號碼	合計金額 (元)	單價 (元)	單位	數量 (桿總米)	原因	規格	品名
P217-218 編號												
1	9-2(第105-109 頁)	20170516003	0181	VP1739895	NV45057009	1,356	226.0	米	6	噪音值大	SFSUR2010-3000L*2支	螺桿
2,25						1,530	米	6.77	噪音值大	2010(3.175)-677L*10支	螺桿	
3,26						723	米	3.2	噪音值大	2010(3.175)-800L*4支	螺桿	
4,27						2,237	米	9.9	噪音值大	2010(3.175)-900L*11支	螺桿	
5,28						1,130	米	5	噪音值大	2010(3.175)-1000L*5支	螺桿	
6,29						249	米	1.1	噪音值大	2010(3.175)-1100L*1支	螺桿	
7,30						6,780	米	30	噪音值大	2010(3.175)-1200L*25支	螺桿	
8,31						56,952	米	252	噪音值大	2010(3.175)-3000L*84支	螺桿	
9,32						26,442	米	117	噪音值大	2010-3000L*39支	螺桿	
10						9-3 (第111-117 頁)	20170516003	0181	VP1749230	NV45057013	86,800	620.0
11	9-1 (第95-103 頁)	20170412006	0132	VP1739820	NE45004427	91	180.0	米	0.505	螺桿麻花	1610(2.778)-505L*1支	螺桿
12						100	米	0.555	螺桿麻花	1610(2.778)-555L*1支	螺桿	
13						1,148	米	6.38	螺桿麻花	1610(2.778)-580L*11支	螺桿	
14						216	米	1.2	螺桿麻花	1610(2.778)-600L*2支	螺桿	
15						864	米	4.8	螺桿麻花	1610(2.778)-800L*6支	螺桿	
16						446	米	2.475	螺桿麻花	1610(2.778)-825L*3支	螺桿	
17						180	米	1	螺桿麻花	1610(2.778)-1000L*1支	螺桿	
18						108	米	大小頭	螺桿	1610(2.778)-600L*1支	螺桿	
19						126	米	大小頭	螺桿	1610(2.778)-700L*1支	螺桿	
20						74,520	米	退貨	螺桿	1610(3.175)-3000L*138支	螺桿	
21						30,780	支	噪音值大	螺桿	1610(2.778)-3000L*57支	螺桿	
22							只	噪音值大	螺帽	SFSUR1610(鐵)-同1510	螺帽	
查無單據												
3												

P2.7-218 編號	品名	規格	原因	數量 (桿總米)	單位	單價 (元)	合計金額 (元)	發票號碼	支票號碼	進貨 (簽收) 單號	應收帳款明 細表單號	證物編號(見 本院卷二)	備註欄 (對應 原審卷一第319 編號)
55	加工螺桿	3210-1639-1806LC7-Y*2支	螺桿不良	3.612	米	350.0	1,264						45
56	加工螺桿	3210-1503-1670LC7-Y*2支	螺桿不良	3.34	米	350.0	1,169						46
57	加工螺桿	3210-1233-1400LC7-Y*2支	螺桿不良	2.8	米	350.0	980						47
58	加工螺桿	3210-1486-1653LC7-Y*4支	螺桿不良	6.612	米	350.0	2,314						48
59	加工螺桿	3210-1351-1518LC7-Y*4支	螺桿不良	6.072	米	350.0	2,125						49
50	加工螺桿	3210-1216-1383LC7-Y*4支	螺桿不良	5.532	米	350.0	1,936						50
51	加工螺桿	3210-1369-1536LC7-Y*2支	螺桿不良	3.072	米	350.0	1,075						51
52	加工螺桿	3210-1368-1535LC7-Y*2支	螺桿不良	3.07	米	350.0	1,075						52
53	加工螺桿	3210-1492-1659LC7-Y*4支	螺桿不良	6.636	米	350.0	2,323	PL45005722	VP1765001	0340	20170726004	9-4 (第119-125 頁)	53
54	加工螺桿	3210-1222-1389LC7-Y*4支	螺桿不良	5.556	米	350.0	1,945						54
55	加工螺桿	3210-1215-1382LC7-Y*4支	螺桿不良	5.528	米	350.0	1,935						55
56	加工螺桿	3210-1268-1435LC7-Y*2支	螺桿不良	2.87	米	350.0	1,005						56
57	加工螺桿	3210-1439-1606LC7-Y*2支	螺桿不良	3.212	米	350.0	1,124						57
58	加工螺桿	3210-1403-1570LC7-Y*2支	螺桿不良	3.14	米	350.0	1,099						58
59	螺桿	3210-1390L*27支*27支	螺桿不良	37.53	米	350.0	13,136						59
						合計	550,585						