

附表：106 年度上字第 1161 號請求確認本票債權不存在事件

被上訴人主張之瑕疵

項次	瑕疵名稱	瑕疵內容
①	放流池超音波流量計故障	放流池超音波流量計之測水量誤差過大
②	儀控 I/O 模組故障第二次更換	DI8 故障×14 (個) AO2 故障× 4 (個) AI4 故障×10 (個)
③	儀控 I/O 模組故障第三次更換	CPU 故障× 8 (個) DI8 故障×24 (個) AO2 故障× 2 (個) AI4 故障× 8 (個) DO8 故障× 8 (個)
④	儀控軟體(MIS 系統等)修復	區域控制盤 SCP-1 區域控制盤 SCP-2 區域控制盤 SCP-3 區域控制盤 SCP-6 控制盤 MCP 中控室圖控系統 MIS 資訊管理系統 WEB 系統