


勁拍車輛點檢表

車號： 1720	廠牌： TOYOTA	車型： CAMRY	車輛 評 1	內裝 評 C
	出廠年月： 2009.03	排氣量： 2362	車色： 黃	車身形式： 轎車
車號： 918-L9	車門數： 4	排檔模式： 手自排	傳動： 2WD	燃油種類： 汽油
儀表里程： ☐ 保證 ☒ 不保證 342.9千km		車身號碼： ACV405018003		引擎號碼： 2AZE133246

配備：
☒音響主機 ☒CD ☒VCD ☒倒車影像 ☒衛星導航 ☒液晶螢幕(1) ☒ABS
☒鋁圈 ☒皮椅 ☒電動座椅(1) ☐電動天窗 ☒恆溫空調 ☒SRS(2)

車體外觀  : (12)  : (2)



項 目	狀況	項 目	狀況
水箱上支架	R	水箱下支架	
左前箭尾	RB	右前箭尾	
左前燈支架	RB	右前燈支架	R
左前大樑		右前大樑	
左避震器前	RB	右避震器前	B
左避震器後		右避震器後	
擋火牆		車底板	B
左側大樑		右側大樑	
左後內龜板		右後內龜板	
左後大樑		右後大樑	
左後燈支架		右後燈支架	
後尾板	B	後備胎室	

機能系統 ②	☐ 無法發動	☐ 機油量不足
	☒ 引擎漏油	☐ 引擎水溫過熱
	☐ 怠速不穩	☒ 引擎異音
	☐ 機油乳化	☐ 怠速抖動大
	☐ 換檔震動大	☒ 變速箱漏油
	☐ 換檔延遲	☐ 變速箱油不足
	☒ 轉向系統漏油	☐ 儀表燈異常

檢查註記

代保品：Key (1) 支

底盤生鏽/行駛底盤異音/改色車(銀改黃)/引擎室機件氧化生鏽/現況交車/保桿內鐵凹陷

代號	A	P	b	B	XX	R	W	G	S	HAA檢查
	輕度刮傷	明顯刮傷	輕度凹陷	明顯凹陷	切換更換	結構鈑修	外觀鈑修	破裂斷裂	生鏽腐蝕	

①

①

1. 本檢查表未列出項目，不進行車況檢查，其他規範請參考HAA會員規約。
 2. 本檢查表屬拍買車輛點檢車況用，不做其他保證資料。 FR-HA-012-001

功口半半和似似

廠牌： TOYOTA	車型： CAMRY	車輛 評價 6	內裝 評價 B
出廠年月： 2009.03	排氣量： 2362	車色： 黑	車身形式： 轎車
車門數： 4	排檔模式： 手自排	傳動： 2WD	燃油種類： 汽油
42.9 千km	車身號碼：	引擎號碼： 2AZE13324	

1/1/18