

項次	樓層	品項	是否	可否修補	瑕疵修補費用
1	1樓	廁所踏階	是	大理石門檻缺角，建議處理方式拆除重新製作。	更新處理費用9,000元
5	1樓	廚房地板石材	是	損壞處需更換新石材，但會有色差問題，建議精緻美容處理。	修繕美容處理費15,000元
6	2樓	電視牆設備櫃排風扇	是	原告提供排風扇給予被告廠商開孔，由原告廠商安裝，孔洞尺寸有問題，應提出修正，待完工時問題已造成，建議加邊框及矽立康填縫劑收邊。	修補處理費用13,500元
8	3樓	起居室系統櫃排風扇	是	與項次6問題雷同。	修繕處理費4,500元