

附表：美頂公司重新委由其他廠商製作沖壓模具、模座設備支出之抵銷抗辯一一覽表

編號	日期	傳票號碼	項目	總價	機台	本院卷證位置
1	104/02/25	10402250004	誠瑄-主馬達主線路及材料	78750	X6 3.0	本院卷二第 15-19 頁 (乙證 1)
2、3	104/02/25	10402250005	誠瑄-油壓 7.5KW 更改為 11KW 主線路及材料 誠瑄-伺服馬達控制	22050	X1-8937	本院卷二第 21-25 頁 (乙證 2)
4、5	104/3/20 104/03/23	10403230002	盛捷-測沖頭(公) 盛捷-上摺邊導引支撐片	46494	X1-8937	本院卷二第 27-34 頁 (乙證 3)
6	104/04/24	10404240002	盛捷-裁刀 X1-7550	26355	X1-7550	本院卷二第 35-39 頁 (乙證 4)
			盛捷-裁刀入料模仁上 X1-7550			
			盛捷-裁刀出料模仁上 X1-7550			
			盛捷-裁刀入料模仁下 X1-7550			
			盛捷-裁刀出料模仁下 X1-7550			
7	104/04/24	10404240003	盛捷-裁刀 X1-8941	26796	X1-8941	本院卷二第 41-45 頁 (乙證 5)
			盛捷-裁刀入料模仁上 X1-8941			
			盛捷-裁刀出料模仁上 X1-8941			
			盛捷-裁刀入料模仁下 X1-8941			
			盛捷-裁刀出料模仁下 X1-8941			
8	104/05/07	10405080006	盛捷-上摺導引支撐片(連)*5	12180	X1-8941	本院卷二第 47-53 頁 (乙證 6)
			盛捷-刀零件修改			
			盛捷-油壓缸*2			
9、10	104/05/13	10405130006	盛捷-沖壓模具組 X1-8941(訂金+尾款)	643300	X1-8941、X3-6389150	本院卷二第 55-63 頁

			盛捷-側沖固定			(乙證 7)
11	104/05/20	10405200004	盛捷-側沖油壓缸基座*1	107011	X1-8941	本院卷二第 65-69 頁 (乙證 8)
			盛捷-側沖油壓缸基座*2			
			盛捷-側輪固定板 X1-8941			
12、13、 14	104/06/01	10406010002	名鏘-油壓系統維修*1 套_X1- 8937_A201412015	146034	X1- 8937、X1- 8941	本院卷二第 71-96 頁 (乙證 9)
			名鏘-油壓系統維修*1 套_X1- 8937_A201412016			
			名鏘-油壓系統維修*1 套_X1- 8937_A201412017			
			名鏘-油壓系統維修*1 套_X1- 8937_A201501001			
			名鏘-油壓系統維修*1 套_X1- 8937_A201501003			
			名鏘-油壓系統維修*1 套_X1- 8937_A201501002			
			名鏘-油壓系統維修*1 套_X1- 8941_A201412018			
15	104/06/02	10406020004	名鏘-補油壓油管_X1-8937_A 201501002	4455	X1-8937	本院卷二第 97-101 頁 (乙證 10)
16、17	104/06/09	10406090001	盛捷-X5 裁刀#7589150200250 *1	55755	X1-8937	本院卷二第 103-109 頁 (乙證 11)
			盛捷-φ 5 測沖頭(公)*10			
			盛捷-φ 5 測沖頭(母)修改費			
18	104/06/15	10406150007	名鏘-油壓修改_X5 2.3_A201 412004	338308	X5 2.3	本院卷二第 111-123 頁 (乙證 12)
19、20	104/06/23	10406230004	盛捷-裁刀 X5_#89150200250* 2	115710	X5 2.3、X1-7 550	本院卷二第 125-131 頁 (乙證 13)
			盛捷-模具改善零件*12_X1-7 550			
21	104/06/24	10406240003	誠瑄-電控修改 X6 3.0*2	115710	X6 3.0	本院卷二第 133-136 頁 (乙證 14)
22、23	104/06/30	10406300003	盛捷-方孔模內膜維修加工*1_X6 3.0 盛捷-墊塊_X6 3.0	67148	X6 3.0	本院卷二第 137-143 頁 (乙證 15)

24	104/06/30	10406300005	名鏘-油壓系統 X6 3.0_A2014 12013 名鏘-油壓修改 X3 名鏘-油壓修改 X1 名鏘-油壓修改 X1	461704	X6 3.0、X3-7589、X1-8937	本院卷二第 145-168 頁 (乙證 16)
25	104/07/03	10407030004	盛捷-模具固定板*4_X1-8937_A201501005 盛捷-模具固定板*8_X3-7589 150_A201412019 盛捷-模具固定板*8_X3-6389 150_A201412020	6300	X1-8937、X3-7589、X3-6389	本院卷二第 169-172 頁 (乙證 17)
26、27、 28	104/07/07	10407070002	盛捷-裁刀*3_X6 3.0_A20141 2011-13 盛捷-側沖油壓鋼基座左右各一*3_X6 3.0_A201412011-13 盛捷-墊塊*18_X6 3.0_A2014 12011-13 盛捷-#5 LIP 模具左右各一_X 6 2.3_A201412001	404828	X6 3.0A20141 2011-13 X6 3.0_A201412011-13 X6 3.0_A2014 12011-13 X 6 2.3_A201412001	本院卷二第 173-181 頁 (乙證 18)
29	104/07/08	10407080002	盛捷-#1 切斷模及#13 裁刀模 模具修改 X6 3.0_A201412011 盛捷-#1 切斷模及#13 裁刀模 模具修改 X6 3.0_A201412012 盛捷-#1 切斷模及#13 裁刀模 模具修改 X6 3.0_A201412013	869400	X6 3.0_A201412011 X6 3.0_A201412012 X6 3.0_A201412013	本院卷二第 183-186 頁 (乙證 19)
29(補)	104/6/17	10406170003	盛捷-X6.3 模具修改 3 台*280000*30%訂金	264600	X6.3	本院卷二第 187-190 頁 (乙證 20)
30	104/07/09	10407090004	盛立-G 系列調壓過濾器 盛立-電磁閥*3 X6.3 盛立-電磁閥*1 盛立-油壓缸修理包*3 X6.3	28033	X6 3.0	本院卷二第 191-209 頁 (乙證 21)

			盛立-調速接頭*2				
31	104/07/13	10407130007	盛捷-收縮模墊片*6_X6 3.0_A201412011-13	5040	X6 3.0_A201412011-13	本院卷二第 211-214 頁 (乙證 22)	
32、33、 34、35	104/07/15	10407150002	盛捷 Service Hole 修改_X3-7 589150_A201412019	146727	X3-7 589150_A201412019	本院卷二第 215-226 頁 (乙證 23)	
			盛捷 Service Hole 修改_X3-7 589150_A201412019		X3-7 589150_A201412019		
			盛捷-裁刀及收縮模*1_X3-75 89150_A201412019		X3-75 89150_A201412019		
			盛捷-裁刀及收縮模*1_X3-63 89150_A201412020		X3-63 89150_A201412020		
36	104/07/16	10407160003	名鏘-逆止閥*3/X3-7589150/ X3-6389150	64497	X3-7589150/ X3-6389150	本院卷二第 227-238 頁 (乙證 24)	
			名鏘-油壓零件				
			名鏘-油壓修改/X1-8937_A20 1501004		X1-8937_A20 1501004		
			名鏘-油壓修改/X1-8937_A20 1501005		X1-8937_A20 1501005		
37+38、39	104/6//25	10406250002	盛捷-X6.3 方孔模內膜 盛捷 X5 菱形模、方形模	319410	X6.3、X5	本院卷二第 239-246 頁 (乙證 25)	
37、38	104/07/22	10407220003	盛捷-方孔模內模*1_X6 2.3_A201412001	616860	X6 2.3_A201412001	本院卷二第 247-251 頁 (乙證 26)	
			盛捷-方孔模內模*1_X6 3.0_A201412012		X6 3.0_A201412012		
			盛捷-方孔模內膜 75m*1				
			盛捷-x6 3 方孔模內膜訂金 30%				
39	104/07/22	10407220004	盛捷-菱形模#7589150250_X5 2.3_A201412003 盛捷-方形模#7589150250_X5 2.3_A201412003 盛捷-X5 2.3 菱形模、方形模訂金 30%	432630	X5 2.3_A201412003	本院卷二第 253-257 頁 (乙證 27)	
40	104/07/23	10407230004	盛捷-側沖頭-母修改 φ5mm X 3-7589150_A201412019	2205	X 3-7589150_A201412019	本院卷二第 259-262 頁 (乙證 28)	
41(補)	104/07/29	10407290006	傑群-潤滑總成*1 X5 70	70035	X3-638915 0_A201412020	本院卷二第 263-269 頁	

42				傑群-潤滑總成*1_X3-638915_0_A201412020		X3-638915_0_A201412020 X6 3.0_A2 01412011 X6 3.0_A2 01412012	頁 (乙證 29)
				傑群-潤滑總成*2_			
				傑群-潤滑總成*1_X6 3.0_A2 01412011			
				傑群-潤滑總成*1_X6 3.0_A2 01412012			
43、 44、 45	104/08/03	10408030003		盛捷-維修導角*1_X3-758915_0_A201412019	27038	X3-758915_0_A201412019 X6-3.0_A201412011 X6-2.3_A201412001	本院卷二第 271-281 頁 (乙證 30)
				盛捷-維修導角*1_X3-6389150_A201412020			
				盛捷-刀磨尖隔片*2 X5			
				盛捷-模具移動塊*1_X6-3.0_A201412011			
				盛捷-89/m/m 裁刀*1_X6-2.3_A201412001			
46、 47、 48	104/08/06	10408060002		名鏘-油壓修改_X3-7589150_A201412019	37303	X3-7589150_A201412019 X6-3.0_A2014120 11 X6-3.0_A20141 2011 X3-7589150_A20141201 X3-7589150_A2 01412019	本院卷二第 283-304 頁 (乙證 31)
				名鏘-接頭_X6-3.0_A2014120 11			
				名鏘-減壓閥_X6-3.0_A20141 2011			
				名鏘-補氣電閥_X3-7589150_A20141201			
				名鏘-油壓管_X3-7589150_A2 01412019			
49、 50	104/08/06	10408060003		傑群-潤滑總成*1_X3-7589150_A201412019	67095	X6 3.0_A2 01412013 X5 2.3_A2 01411002 X5 2.3_A2 01412003 X5 2.0_A2 01411001 X5 2.0_A2 01412002	本院卷二第 305-310 頁 (乙證 32)
				傑群-潤滑總成*1_X6 3.0_A2 01412013			
				傑群-潤滑總成*1_X5 2.3_A2 01411002			
				傑群-潤滑總成*1_X5 2.3_A2 01412003			
				傑群-潤滑總成*1_X5 2.0_A2 01411001			
				傑群-潤滑總成*1_X5 2.0_A2 01412002			
51、52、	104/08/14	10408140002		合文-墊片*20 X6 30_A201412011	10196	X5 2.0_A2 01412002	本院卷二第 311-320

53			合文-調整塊*2 X6 30_A201412011 合文-滾輪組一套 X1-63 合文-油缸修理 X3-7589150_A201412019		X6-3.0 X3-7589150	頁 (乙證 33)
54	104/08/14	10408140004	合文-油壓缸體 合文-彈簧固定座 合文-銅軸套 合文-座墊片 合文-軸承座 合文-支桿 合文-墊塊、墊片 合文-側沖頭墊片	3917	X6-3.0_A201412011	本院卷二第 321-342 頁 (乙證 34)
55、 56、 57、 58	104/08/18	10408180001	盛捷-限位板金*2_X6 3.0_A2 01412011 盛捷-中央銜快銜頭/銜塊/刀 /墊片 *1_X1-7550_A20141201 4 盛捷-裁刀 350m/m*1_X603.0_A201412011 盛捷-裁刀模修改*2_X3_A201 412019-20 盛捷-Swage 模具修改_X6-2.3_A201412001	145709	X6 3.0_A201412011 X1-7550_A20141201 4 X6-3.0_A201412011 X3_A201 412019-20 X6-2.3_A201412001	本院卷二第 343-356 頁 (乙證 35)
59-1、 59-2、 59-3	104/08/21	10408210001	禾豐-裁刀*2+L塊*4 禾豐-斜叉輪修改 X3-7589150 禾豐-擋板塊*4 X6 30	11340	X3-7589150 X6 30	本院卷二第 357-367 頁 (乙證 36)
60	104/08/24	10408240001	武鎔-擋板塊*4+測孔墊圈*2_X5-2.0	1806	X5-2.0	本院卷二第 369-374 頁 (乙證 37)
61、62	104/08/25	10408250002	盛捷-裁刀模下刀口維修*1_X 5 2.0_A201412002 盛捷-U-GUIDE 限位板金*2*1_X5 2.0_A201412002	72576	X 5 2.0_A201412002 X5 2.0_A201412002	本院卷二第 375-376 頁 (乙證 38)

62-1、 62-2	104/08/25	10408250004	誠瑄-電磁發更換修改_X3-63 89150_A20112020	142800	X3-6389150_A20112020 X5-2. 0_A201412002	本院卷二第 377-389 頁 (乙證 39)
			誠瑄-線路修改及工資_X5-2. 0_A201412002			
			誠瑄-電控安裝全套 X36389150_A20112020			
63、 64、 65	104/08/25	10408250006	名鏘-油壓修改_X5 2. 0_A201 412002	370001	X5 2. 0_A201 412002 X1-8937&X 3-7589150 X6-3. 0_A201 412011*2& X5-2. 3_A2014110 02	本院卷二第 391-408 頁 (乙證 40)
			名鏘-油壓缸維修_X1-8937			
			名鏘-油壓缸維修_X 3-7589150			
			名鏘-補氣系統_X6-3. 0_A201 412011*2			
			名鏘-補氣系統_X5-2. 3_A2014110 02*1			
66、67	104/08/25	10408250007	名鏘-油壓系統_X1-8941_P20 151402	279900	X1-8941_P20 151402 X1-8941_P20 151403	本院卷二第 409-416 頁 (乙證 41)
			名鏘-油壓系統_X1-8941_P20 151403			
68	104/09/02	10409020005	盛捷- LIP 方孔模 X5-2. 0_A20 1412002	13230	X5-2. 0_A20 1412002	本院卷二第 417-420 頁 (乙證 42)
69、 70、 71	104/09/03	10409030003	禾豐-模具修改費(側輪固定座) X1-8941	250717	X1-8937 X1-7550_A20141 2014 X1-8941	本院卷二第 421-444 頁 (乙證 43)
			禾豐-模具修改費(dimple 調整版) X3-7589150			
			禾豐-模具修改費(斜叉輪) X3-7589150			
			禾豐-墊片染黑			
			禾豐-側輪固定板			
			禾豐-SWAGE*1(公) X1 -7550			
			禾豐-SWAGE*1(母) X1 -7550			
			禾豐-表面處理			
			禾豐-滾輪組零件			

72-1、 72、73、 74	104/09/03	10409030004	禾豐-SWAGE 大小模版修改_X6 2. 3 禾豐-SWAGE*2 X6 2. 3 禾豐-SWAGE*2 X6 2. 3 禾豐-擋板塊*8 X6 3 禾豐-導料板底座A*2 X6.3 禾豐-導料板底座B*2 X6.3 禾豐-過橋底座X6.3 禾豐-350 裁刀 X6.3	46095	X6-2.3 X6-3.0_A201412013 X6-3.0_A201412013	本院卷二第 445-458 頁 (乙證 44)
75-1、 75-2、 75-3	104/09/03	10409030005	大立傳動-B型鏈齒/A型正齒_X1-8941 滾輪*2 大立傳動-從動鏈輪 A_SP20150 8210094/SP20156230069 大立傳動-從動鏈輪 B_A201412 002 大立傳動-從動鏈輪*4_X5 2.0_A201412 002 大立傳動-鏈輪 25 齒_X1-8941 滾輪 大立傳動-鏈條-全目/半目 大立傳動-惰輪齒輪*2_X5-2.0_A201412 002	33285	X1-8941 X5 2.0-A201412013/A201411001 X5 2.0_A201412 002 X1-8941 X1-8941 A2 01412002_X5-2.0	本院卷二第 459-477 頁 (乙證 45)
76-1、 76-2、 76-3、 76-4	104/09/08	10409080001	盛捷-U-GUIDE 限位板金_X5-2.3 盛捷-U-GUIDE 限位板金_X6-3.0 盛捷-U-GUIDE 限位板金_X6-3.0 盛捷-方型模_X5-2.3_A201411 002 盛捷-四方模	529398	X5-2.3/ X6-3.0 X5-2.3_A201411 002 X6-3.0_A2014 12011	本院卷二第 479-488 頁 (乙證 46)
76(補)	104/8/12	10408120001	盛捷-四方模新製訂金 30% X6.30 盛捷-四方模新製訂金 30% X52.3	158130	X5-2.3/ X6-3.0	本院卷二第 489-494 頁 (乙證 47)
76(補)	104/09/10	10409100005	盛捷-X5-2.0 裁刀側壓新製_A201412002	140385	X5-2.0 _ A201412002	本院卷二第 495-504

			盛捷-X3-150mm 裁刀研磨_A2 01412019		X3-150_A2 01412019	頁 (乙證 48)
			盛捷-裁刀模下刀口修改 X3-7589150_A201412019		X3-7589150/	
			盛捷-裁刀模下刀口修改 X3-6389150_A201412020		X3-6389150_A201412019-20	
77-1、			名鏘-油壓零件 KIP9R11K_X1- 8937		X1- 8937	本院卷二第 505-518
77-2、			名鏘-油壓零件_X1-8937	69168	X1-8937	頁 (乙證 49)
77-3、	104/09/18	10409180005	名鏘-油壓零件及工資_X1-89 37_A201501004		X1-89 37_A201501004	
77-4			名鏘-油壓零件及工資_X1-89 37_A201501005		X1-89 37_A201501005	
78	104/09/21	10409210004	名鏘-油路修改 名鏘-油壓修改及工資 名鏘-油壓修改及工資 名鏘-補壓零件及補氣_X5. X6 名鏘-蓄壓器. 接頭_X1-8941_ P201501403	67788	X5. X6 X1-8941_ P201501403	本院卷二第 519-531 頁 (乙證 50)
79	104/09/22	10409220003	盛捷-沖壓模具組 盛捷-備品 盛捷- U-GUIDE*4SET X6-3. 0_	3552402	X6-3. 0	本院卷二第 533-542 頁 (乙證 51)
80	104/09/22	10409220004	合文-滾輪零件 合文-支撐塊 合文-螺絲視套 合文-心軸套環 合文-衝模底板 合文-夾持塊 合文-墊塊 合文-藍色彈簧固定座 零件一批_X6-2. 3	265304	X6-2. 3	本院卷二第 543-580 頁 (乙證 52)

81-1、 81-2	104/09/23	10409230005	永勝-斜插輪修改造良軸承 永勝-斜插改良 永勝-軸承 永勝-軸承	永勝-斜插輪修改造良軸承_X5-2.0_A201 411001	33573	X5.2.0_A201411001	本院卷二第 581-602 頁 (乙證 53)
82	104/09/25	10409250007	台灣精密雷射-鐵板加工		28980	X6-3.0 X5-2.0 X5-2.0 X5-2.3	本院卷二第 603-627 頁 (乙證 54)
總計					11,856,461		