



修正後鑑定圖

附圖一

土地坐落	新北市五股區
	登林段(重測前水碓段水碓小段)
囑託法院及文號	臺灣高等法院103年12月4日院欽民寅103上1089字第1030022668號函
囑託事項	詳見鑑定書
收件日期文號	103年12月05日第1030005771號
鑑測日期	104年1月15日
附記	本鑑定圖僅供法院參考，不得發給土地所有權人。
說明	○ 小圓圈係圖根點位置。 —— 黑色實線係重測後地籍圖經界線位置。 黑色虛線係重測前地籍圖經界線位置。 —— 藍色虛線係立東塑膠工業股份有限公司建物主體外緣滴水線位置。 —— 紅色虛線係所圍區域係81建號主體位置。 —— 黃色區域係81建號主體位置逾越使用毗鄰同段1285地號土地範圍。 —— 綠色區域係81建號建物外緣增建之綠色鐵皮屋頂位置，其中黑色影線區域係逾越使用毗鄰同段1285地號土地範圍。 —— 灰色區域係立東塑膠工業股份有限公司所有灰色鐵皮屋頂位置。



放大略圖

面積分析表							
重測前			重測後				
地段	地號	登記面積(甲)	地段	地號	面積較差(乙)-(甲)	備註	
水碓段水碓小段	363-1	670	登林段	1285	763.73	+93.73	上訴人
水碓段水碓小段	363-12	442	登林段	1286	474.12	+32.12	相對人

註：1、單位面積：平方公尺。
2、本表所載面積僅供法院審判參考；至土地面積，應以地政事務所判決確定之界址點位計算為準。

鑑定機關：內政部國土測繪中心
中華民國 104 年 3 月 4 日

比例尺：1/500