

大川研科技股份有限公司
105年07月01日至107年08月31日
VIS工程 訂單 追蹤明細表

編號	備名	PO NO	Description	已請款 結案	驗收文件檔名	施工地點	Fab	訂單後續狀況
1	OR-01	3117017427	CMP氣動閥更換 AS QUORVIS 3-1060831-C01	結案	FA-01	VIS桃園	3	
2	OR-02	3117021140	FAB1 APM 49%HF閥箱及管路拆除工程 AS QUORVIS 3-1061013-A01	結案	FA-02	VIS新竹	1	
3	OR-03	3117021235	MANUAL VALVE 1/4" PFA CMP 手動閥及安裝 AS QUORVIS 3-1061031-C01	結案	FA-03	VIS桃園	3	
4	OR-04	3117021310	FAB3 APM化學品供應系統閥件更換工程 (QUORVIS 3-1061002-C01)	結案	FA-04	VIS桃園	3	
5	OR-05	3117022727	3WOEN 櫃台HOOK UP 5%HF配管 AS QUORVIS 3-1061124-A01	結案	FA-05	VIS桃園	3	
6	OR-06	3117022983	VIS3 CMP新增19CMPK POLY供應管路工程 AS QUORVIS 3-1061110-C01	結案	FA-06	VIS桃園	3	
7	OR-07	3117023698	Fab2 Chemical line Hook up engineering for regrouping project 通隔器	部分請款	FA-07.1 FA-07.2 FA-07.3	VIS新竹	2	MRO系統,無法就讀;仍有差額121703尚未獨立發票;已完工,要等MRO系統年度材料報單完成審核後才可進一步請款!
8	OR-08	3118000407	FAB3 CDA TANK 新增工程(QUORVIS-1061128-C01)	結案	FA-08	VIS桃園	3	
9	OR-09	3118003459	MANUAL VALVE 1/4" PFA CMP 手動閥及安裝 AS QUORVIS 3-1061031-C01	結案	FA-09	VIS桃園	3	
10	OR-10	3118005288	FAB1 S850 NEW TOOL CHEMICAL HOOK UP ENGINEERING	驗收中	FA-10	VIS新竹	1	已送驗收,未完成驗收;但依照VIS 1的往例來看,驗收資料往住要等到3~6個月才會下文
11	OR-11	3118005543	2018 Fab 3 化學品供應系統閥件更換工程 AS QUORVIS 3-1061128-C01	結案	FA-11	VIS桃園	3	已送驗收,但未完成驗收;但依照VIS 1的往例來看,驗收資料往住要等到3~6個月才會下文
12	OR-12	3118005729	FAB3 HCL 化學供應系統VNB閥件更換工程 (QUORVIS 3-1070125-C01)	結案	FA-12	VIS桃園	3	已送驗收,但未完成驗收;但依照VIS 1的往例來看,驗收資料往住要等到3~6個月才會下文
13	OR-13	3118007592	FAB1 TOOL MOVE IN & RELOCATION CHEMICAL HOOK UP ENGINEERING	驗收中	FA-13	VIS新竹	1	已送驗收,但未完成驗收;但依照VIS 1的往例來看,驗收資料往住要等到3~6個月才會下文
14	OR-14	3118008964	FAB1 B2F PARTS CLEAN ROOM RE-LAYOUT CHEMICAL HOOK UP ENGINEERING	驗收中	FA-14	VIS新竹	1	已送驗收,但未完成驗收;但依照VIS 1的往例來看,驗收資料往住要等到3~6個月才會下文
15	OR-15	3118008967	FAB1 OXCMP MOVE IN CHEMICAL HOOK UP ENGINEERING	驗收中	FA-15	VIS新竹	1	已送驗收,但未完成驗收;但依照VIS 1的往例來看,驗收資料往住要等到3~6個月才會下文
16	OR-16	3118010899	FAB1 1A-2F TC.1 拆除及重配 HF 49%/HNO3 AS QUORVIS 3-1060811-A01	驗收中	FA-16	VIS新竹	1	已送驗收,但未完成驗收;但依照VIS 1的往例來看,驗收資料往住要等到3~6個月才會下文
17	OR-17	3118011590	2018 Fab 3 化學品供應系統閥件更換工程 AS QUORVIS 3-1061128-C01	結案	FA-17	VIS桃園	3	已送驗收,但未完成驗收;但依照VIS 1的往例來看,驗收資料往住要等到3~6個月才會下文
18	OR-18	3118011237	4WOEN (DW303)BOE 10.1供應管配製 AS QUORVIS 3-1061127-A01	結案	FA-18	VIS新竹	1	3/5已完成外管配製, 7/27收到訂單, 8/9完成內管配製, 尚未送驗。待送驗後可進行驗收,下週會請通隔器廠商驗收。