


附圖一、廢棄物採樣位置及檢測結果

採樣日期	採樣編號(採樣點)	檢測項目							
		pH	鎘	鉻	銅	鎳	錳	銻(未管制)	六價鉻
106.09.19	106088(開挖點1-磚紅色廢棄物)	8.1	<0.02	2.4	0.028	0.017	0.02	0.237	=
	106089(開挖點2-黑色廢棄物)	8.1	<0.02	0.055	<0.02	<0.02	<0.02	0.198	=
	106090(基格挖開處-紅灰色廢棄物)	8.4	<0.02	7.7	<0.02	0.032	<0.02	0.596	=
	106091(紅色廢水污泥露天貯存區)	8.4	<0.02	0.995	0.064	0.03	<0.02	0.59	=
	106091(冷卻沉澱黑色污泥貯存區)	9.0	<0.02	0.078	0.081	<0.02	<0.02	6.1	=
	106092(灰色集塵灰收集槽)	9.7	<0.02	0.098	0.113	<0.02	<0.02	3.78	=
106.09.28	106100(製程地面掃集塵灰貯存桶)	3.27	<0.02	32.3	0.286	0.165	0.09	3.28	=
106.10.16	106103(原天然氣接收站空地太空袋)	7.9	<0.02	10.6	0.066	0.052	0.025	0.906	3.93
	106104(原天然氣接收站空地太空袋)	7.9	<0.02	11.8	0.044	0.047	0.021	0.55	2.26
	106105(廠房內下挖區)	8.1	<0.02	19.7	<0.02	0.054	0.029	0.615	13.7
106.02.24	鈺堯公司收受千興公司之廢水污泥		ND	28.5	0.064	0.013	<0.0006		27.9


附圖二、107年7月9日廢棄物採樣位置及檢測結果



附圖三、107年8月3日廢棄物採樣位置及檢測結果



附圖四、廢棄物採樣區域及檢測結果



附圖五、土壤檢測區域及檢測結果

